

Серия BR

Машины для сварки продольных швов



Серия BR - Машины для сварки продольных швов

Машины серии BR разработаны для стыковой сварки продольных швов деталей круглого/прямоугольного сечения или листового металла с толщиной от 0,5 мм до 10 мм и длиной от 500 мм до 6000 мм с использованием технологий MIG/MAG, TIG, плазменной или под флюсом. Компоновка машин выполнена с учетом эргономики и удобства работы для оператора: контроллер ЧПУ с цветным сенсорным экраном установлены на подвижной консоли, в то время как кнопки управления функциями непосредственно перед оператором для удобства управления. Особенность системы подложка для установки свариваемых деталей выполненная из медного сплава, обладающая максимальной износостойкостью и реализующая эффект "холодного шунта" ПОМОШЬЮ пневматических прижимов. Это дает возможность **УМЕНЬШИТЬ** тепловложение в свариваемую деталь, уменьшить деформации, гарантировать проплавление и обеспечить хорошее формирование обратного валика сварного

Медная подложка оснащена каналами для циркуляции охлаждающей жидкости, датчиком потока и системой подачи защитного газа для исключения окисления сварочной ванны и обеспечения полного проплавления свариваемых деталей.

Последовательность операций при работе машины следующая:

- при опущенном центрирующем устройстве оператор устанавливает свариваемую деталь на медную подложку машины и закрывает крюк с пневматическим приводом
- оператор прижимает заднюю кромку свариваемой детали к лезвию центрирующего устройства и фиксирует ее пневматическими прижимами, управляемыми от ножной педали
- оператор поднимает центрирующее устройство с помощью пневмопривода
- оператор прижимает переднюю кромку свариваемой детали к задней кромке и фиксирует её

пневматическими прижимами, управляемыми от ножной педали. Расстояние между пневматическими прижимами и медной подложкой может регулироваться для предотвращения нахлеста кромок свариваемых деталей

- оператор нажимает кнопку запуска после чего автоматически выполняются следующие операции: опускается горелка, зажигается дуга, деталей. производится сварка горелка поднимается и выключается. перемещается в начальное положение на максимальной скорости, открываются передние и задние пневматические прижимы.
- оператор открывает крюк с помощью пневматического привода и выгружает сваренную деталь.

Сварочная машина оснащена контроллером ЧПУ с цветным сенсорным экраном управляющим следующими параметрами:

- длина сварного шва
- скорость сварки
- задержка начала движения сварочной головки
- заварка кратера при окончании сварки
- нижняя газовая защита сварного шва
- верхняя газовая защита сварного шва
- сварка в режиме прихватки
- сварка в режиме прихватки с нужной последовательностью
- выбор сварочной программы
- подача присадочной проволоки (скорость, задержка в начале сварки, отвод при окончании сварки)
- Контроль высоты горелки по напряжению дуги (вторая ось контроллера ЧПУ) для сварки ТІС/плазма. Диапазон машин продольной сварки МЕСОМЕ включает следующие модели:
- Машины для сварки с внешней стороны модели BR
- Машины для сварки с внутренней стороны модели BRI
- Комбинированные машины модели BRC
- Машины с регулируемой высотой модели BRE

• Машины для сварки в вертикальном положении - модели BRV.

Машины для сварки с внешней стороны используются для сварки обечаек, коробов, конусов и т.д. с внешней стороны с проплавлением вовнутрь.

Машины для сварки с внутренней стороны случаев, предназначены для когда необходимо сваривать детали большого диаметра. Машина не имеет цилиндрическую балку как машины серии BR, вместо нее машина имеет прочную стальную раму, на которую установлена медная подложка. Преимуществом такого решения является то, что нет фактически никакого предела по диаметру свариваемых деталей, единственное ограничение - размеры цеха, в котором установлена сварочная машина. Комбинированные сварочные машины сочетают в себе эргономику машин для сварки с внешней стороны при малых диаметрах деталей и гибкость деталей больших сварке внутренней Комбинированные сварочные машины обычно поставляются со съемным увеличения блоком для диаметра свариваемых деталей при сварке снаружи и сваривать возможностью минимальные диаметры изнутри при большой длине. **Машины с регулируемой высотой** - это модификация комбинированных машин, но в отличие от фиксированного по высоте блока для изменения диаметра свариваемых деталей, рама таких машин установлена на направляющих и имеет возможность перемещения вверх и вниз. Перемещение осуществляется с помощью гидроцилиндров оснащенных специальными запорными клапанами. которые обеспечивают требуемую высоту рамы машины даже при перебоях в электропитании.

Машины для сварки в вертикальном <u>положении</u> применяются при сварке обечаек больших диаметров и малых (например, пишевые емкости), когда технология производства требует производить сварку вертикальном В положении не только вертикальных швов (толщины до 5мм и диаметры до 3000мм). машины используются Обычно, такие совместно с вальцами вертикального типа, вращателем и сварочной колонной.






Блок охлаждения




Подача холодной проволоки




Осциллятор




Блок AVC




Подача защитного газа снизу




Немагнитный суппорт




Подача защитного газа сверху




Подъемное устройство для установки обечайки






















Модель	Рабочая длина сварки	Минимальный диаметр обечайки,мм	Максимальный диаметр обечайки,мм	Общая длина,мм	Общая ширина,мм	Общая высота,мм	Масса,кг
BR 500	A 515	B 70	B 800	C 2000	D 800	E 1850	1040
BR 600	618	70	800	2100	800	1850	1040
							1100
BR 1000	1030	80	800	2500	800	1850	1280
BR 1100	1133	100	800	2600	800	1850	1350
BR 1300	1339	120	800	2800	800	1850	1500
BR 1500	1545	130	800	3000	800	1850	2000
BR 2000	2060	160	1100**	3500	950	2100	2450
BR 2500	2575	180	1100**	4000	950	2100	2900
BR 3000	3090	250	1100**	4700	1000	2250	5300


** возможно увеличение диаметра,см.стр.2





Модель	Рабочая длина сварки	Минимальный диаметр обечайки при внутренней сварке,мм	Максимальный диаметр обечайки при внутренней сварке,мм	Минимальный диаметр обечайки при наружной сварке,мм	Максимальный диаметр обечайки при наружной сварке,мм	Длина X ширина ,мм	Общая высота,мм	Macca, кг
BRC 1500 BRC 2000 BRC 2500 BRC 3000 BRC 3500 BRC 4000 BRC 5000	A 1545 2060 2575 3090 3605 4120 5150	B 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300	В В зависимости от требований	C 130 160 180 250 300 350 460	С В зависимости от требований	DxE 3000x800 3500x800 4000x950 4700x1000 5000x1000 5500x1000 6000x1000	F Зависит от диаметра обечайки для наружной сварки	2100 2380 2900 5300 5900 6300 7200





Модель машины	Рабочая длина сварки	Минимальный диаметр обечайки,мм	Максимальный диаметр обечайки,мм	Общая длина,мм	Общая ширина,мм	Общая высота,мм	Масса,кг
BRI 1500 BRI 2000 BRI 2500 BRI 3000 BRI 3500 BRI 4000 BRI 5000	A 1545 2060 2575 3090 3605 4120 5150	B 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1300	В В зависимости от требований	C 3400 3900 4200 4900 5400 5900 7000	D 800 1000 1000 1000 1050 1050 1100	E 1150 1150 1650 1650 1800 1800	2100 2380 2900 5300 5900 6300 7200

Машины для сварки продольных швов серии BR AUTO

Машины данной серии - новое поколение технологических решений сварке для ШВОВ заказчиков, продольных требующих высокую производительность при минимальном участии оператора. Концепция этих машин МЕСОМЕ основана на оснащении машин стандартной серии устройствами для автоматической загрузки, центровки и фиксации свариваемых деталей.

Преимущества

При работе, оператору необходимо только задвинуть обечайку в машину по специальным направляющим, установленным на двух сторонах и основании. После этого, все операции рабочего цикла выполняются полностью автоматически; центровка, выравнивание кромок закрытие выполняется специальным гидравлическим устройством управляемым контроллером Это позволяет освободить оператора во время сварочного цикла для загрузки/ выгрузки деталей для другой сварочной машины, или для подготовки следующей операции.

После окончания сварочного цикла, машина автоматически освобождает сваренную деталь и возвращает исполнительные устройства в начальное положение. Эти автоматические машины МЕСОМЕ разработаны с учетом удобной и безопасной работы оператора, после непродолжительного обучения ими может управлять производственный персонал средней квалификации.

Важная особенность этих машин заключается в том, что возможна быстрая переналадка оборудования от одного типа детали (диаметр / длина) на другой. Это достигается простым вызовом требуемой сварочной программы из памяти контроллера, управляющего с помощью энкодеров положением пяти координатных осей:

Ось Х - перемещение сварочной каретки Ось Y управление подъемным устройством

Ось Alfa перемещение радиальное правого прижима Ось Beta радиальное перемещение левого прижима Ось Gamma - продольное перемещение устройства «нулевого положения»

Для машин этой серии также доступен





TRK Вращатели, легкая серия



PLВращатели,
сверхлегкая серия



TRP Вращатели,тяжелая серия



PR Роликовые вращатели



МАВ

Манипуляторы

консольного типа



АВТОМАТИЗАЦИЯ Установки специального назначения



РОБОТЫ



Компания "Рутектор" Россия,г.Москва,ул.Аллея Первой Маевки д.15 www.rutector.ru robotics@rutector.ru 8 (800) 100-00-69 8 (495) 660-00-69